


# ザルトリウス天秤データ取込み簡易型パッケージソフト

ザルトシリーズ

# HOT-SARTO

天秤通信ソフト

- エクセル、アクセスやアプリケーション、テキストエディター、メモ帳などにも読み込みできます。
- EXCELならアクティブなセル（場所）に読み込み表示出来ます。
- 計測方法で天秤側からの転送も、パソコン側からのデータ取得も可能です。



## 主な内容

1. アクティブなウィンドウのアクティブな場所(セル)に取込み表示します。
2. 天秤データを本ソフト経由してアクティブなウィンドウに転送、表示するソフトです。
3. RS232C又はLANからのデータ取込みならEXCELでも、WORDでも、ACCESSでも、メモ帳でも、どのテキストエディターでも取込んだデータを表示します。
4. 測定方法の設定により天秤からの操作での秤量データ取込み、パソコン側よりの天秤データの取込み、一定間隔での天秤データの取込みなどが選択可能です。
5. 天秤データのログも保存可能です。
6. アクティブウインドウに表示せず自身の表示欄に取り込みファイル化(PDF)も行えます。
7. USBを使用する場合は、変換器が必要となります。

## 用途いろいろ

- ・天びんからの秤量データを取込み、表示、試験結果書作成。
- ・ワード、テキストファイルに読み込んでの報告書の作成。

株式会社 テンプレート <http://www.template.co.jp>

# HOT-SARTOの操作方法

**1 測定方法の設定**  
データ取込により測定方法の選択、設定を行う

**2 通信の設定**  
天秤よりのデータを表示するか、否か


**3 取込みに使用する起動キー**  
取込みキーの設定で、ここでは“F1”キーの“112”を設定している。

**4 タイマー取込み時の時間の設定**  
エクセル以外の物に取込む時に指定します。

**5 ログファイル作成時の名前の付け方**  
エクセルに取込む場合に指定します。

指定するプリンターが有る場合、絶対フォルダーで入力する。

ログファイルを印字する時に1ページに何行プリントするか



## 株式会社 テンプレート

〒144-0052  
東京都大田区蒲田4-29-5  
高千穂ビル6F

TEL : 03-3737-3346  
FAX : 03-3737-3347  
URL : <http://www.template.co.jp>

